

ฐานข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ตำบลพะแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่สำรวจในตำบลพะแสง								
	หมู่ที่ 1	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 7	หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 9
1. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า อาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ขยะที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เครื่องมือที่ใช้กำหนด

✓ พบน้ำเสีย

- ไม่พบน้ำเสีย

สรุปผลการสำรวจและเก็บข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ตำบลพะแสง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ชุมชนในหมู่บ้านนั้นๆพบว่า น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เช่นในครัวเรือน อุตสาหกรรม การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร เป็นต้น ยังไม่ก่อให้เกิดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลพะแสง